

誤った部品の送付について【R4.6.13】

秋田県立男鹿工業高等学校 ホームページ

「高校生ものづくりコンテスト2022東北大会」

2 仕様書

P 2 表 1 入力回路基板① 支給部品及び材料

番号 3 3 P トグルスイッチ 2MS1-T1-B4-M2-Q-E を送付すべきところ

↓

2MS1-T1-B4-VS2-Q-E-S を送付してしまいました。

大変申し訳ありませんでした。

大会は 2MS1-T1-B4-M2-Q-E にて実施いたします。

なお、部品 1 つを送付し直す事はしません。

参加校にて対応をお願いします。